

Datum:	KM-Stand:	Arbeiten:
15.11.2021	218.867	Öl und Filter
13.11.2021.	218.640	Federn&Dämpfer hinten neu Thermostat &Therm.Gehäuse neu Bypass-Ventil Kühlwasserkrieslauf Diverse Unterdruckschläuche Innenraum&Luftfilter
05.11.2021	217.808	Turbolader erneuert
29.10.2021	ca.217.200	Ventil Nr.3 erneuert
30.04.2021	ca. 216.500	Batterie erneuert
17.11.2020	215.723	Öl und Filter
08.02.2019	213.332	Öl und Filter Zündkerzen
18.12.20218	206.050	Öl und Filter Zündkerzen ATF-ÖL
07.06.2018	197.470	Öl und Filter
23.06.2017		Öl und Filter G48 Kühlmittel
28.11.2016		Ölpeilstab, Fernlichrelais
22.04.2016	189.925	Öl und Filter
02.02.2016	ca. 185.000	Öl und Filter Bremsen komplett Ölwanneninspektion Kettenspanner
26.10.2015	ca.178.000	Thermostat erneuert Öldruckschalter erneuert
14.11.2014	174.902	Öl und Filter Ölwanneninspektion Ölsieb gereinigt Ölpumpe erneuert
09.04.2014	n.a.	Batterie erneuert
14.08.2013	158.969	Öl und Filter Auspuffendtopf

		Inspektion
22.10.2012	151.583	Öl und Filter Luftfilter Innerraumfilter Zündkerzen Inspektion
25.04.2012	145.223	Öl und Filer
24.11.2011	138.399	Schaltlagensensor erneuert
10.11.2011	138.399	Polyriemen, Spannrolle erneuert
20.09.20211	135.059	Öl und Filter Riemenscheibe KW erneuert Inspektion
09.09.2010	126.039	Öl und Filter, Inspektion
23.09.2009	118.330	Öl und Filter, Inspektion
30.09.2008	109.582	Öl und Filter, Inspektion
18.09.2007	100.283	Öl und Filter, Inspektion
26.09.2006	90.121	Öl und Filter, Inspektion
16.05.2006	83.301	Öl und Filter, Inspektion
10.05.2005	71.797	Öl und Filter, Inspektion
27.05.2004	59.332	Öl und Filter, Inspektion
26.06.2003	47.352	Öl und Filter, Inspektion
14.05.2002	30.578	Öl und Filter, Inspektion
03.05.2001	10.397	Inspektion
27.09.2000	11	Übergabe Inspektion